

**Landesamt für Gesundheit und Soziales  
Mecklenburg-Vorpommern  
Abteilung Gesundheit**

Umwelthygiene, Umweltmedizin



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern  
PF 16 11 61, 18024 Rostock

**LK Rostock Gesundheitsamt Güstrow**  
Gesundheitsamt  
Am Wall 3-5  
18273 Güstrow

Amt  
Krakow am See Ort:  
Eing.: 21. JULI 2022  
Abt. \_\_\_\_\_ Erl. \_\_\_\_\_

Telefon:  
E-Mail:

0381 4955 350  
wasserhygiene.rostock@lagus.mv-  
regierung.de  
Gertrudenstraße 11  
18057 Rostock

**Prüfbericht**

**Badegewässer nach  
BadegewLVO M-V 2008**

**Auftrag**

**22GUW02899**



Durch die DAKKS nach  
DIN EN ISO 17025 (2017)  
akkreditiertes  
Prüflaboratorium

Laboreingang: 22.06.2022 14:46  
Untersuchungsende: 24.06.2022 08:39

Probennummer	Probenahmestelle	Material
22GUW02899-01	Krebssee, Bellin (366)	Badewasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor-Ort-Parameter, ermittelt durch GA



**Probenummer:** 22GUW02899-01  
**Spezifikation:** Badegewässer  
**Probenahmestelle:** Krebssee, Bellin (366)  
**Probenehmer:** Herr Hafemann  
**Entnahmedatum:** 22.06.2022  
**Entnahmezeit:** 10:20  
**Datum Untersuchungsbeginn:** 22.06.2022  
**Zeit Untersuchungsbeginn:** 15:00

**Anlagen:**

Probenahmeprotokoll\_220622\_151930\_01

**Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 V	6 - 9,5	9,26	
Sichttiefe	DIN EN ISO 7027 (C2) 2019-06 V	min. 1	0,60 *	m
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12 V		21,4	°C

**Laborbestimmung**

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
E. coli	DIN EN ISO 9308-3 (K13) 1999-07 R	1800 <sup>1)</sup>	<10	KBE/100 ml
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-1 (K14) 1999-07 R	700 <sup>1)</sup>	<10	KBE/100 ml

**Interpretation:**

Das Badegewässer weist eine geringe Sichttiefe auf.

Das Wasser ist zum Baden geeignet.

Die Maßnahmewerte werden eingehalten.

**Hinweise:**

1) Maßnahmewert nach § 7 Abs. 2 BadegewLVO M-V, Maßnahmen bei hohen Einzelwerten.

Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt nach dem Ende jeder Badesaison auf Grundlage der Analysenergebnisse der diesjährigen und der drei vorangegangenen Badesaisons.

\* Grenzwertverletzung

Dr. Oliver Duty  
Prüfleiter Wasserhygiene

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 24.06.2022  
Er ist ohne Unterschrift gültig.