

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit**

Umwelthygiene, Umweltmedizin



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
PF 16 11 61, 18024 Rostock

LK Rostock Gesundheitsamt Güstrow
Gesundheitsamt
Am Wall 3-5
18273 Güstrow

Telefon: 0385 58859212
E-Mail: wasserhygiene.rostock@lagus.mv-
regierung.de
Ort: Gertrudenstraße 11
18057 Rostock

Prüfbericht

**Badegewässer nach
BadegewLVO M-V 2008**

Auftrag

23GUW04434



Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO 17025 (2017)
akkreditiertes
Prüflaboratorium

Laboreingang: 04.07.2023 15:30
Untersuchungsende: 06.07.2023 09:46

Probenummer	Probenahmestelle	Material
23GUW04434-01	Schlieffenberger See, Niegleve (330)	Badewasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:
R - Rostock
S - Schwerin
N - Neustrelitz
V - Vor-Ort-Parameter, ermittelt durch GA



Probenummer: 23GUW04434-01
Spezifikation: Badegewässer
Probenahmestelle: Schlieffenberger See, Niegleve (330)
Probennehmer: Herr Hafemann
Entnahmedatum: 04.07.2023
Entnahmezeit: 09:40
Datum Untersuchungsbeginn: 04.07.2023
Zeit Untersuchungsbeginn: 15:45

Anlagen:
 _230705_090231_01

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04	V	6 - 9,5	8,53	
Sichttiefe	DIN EN ISO 7027 (C2) 2019-06	V	min. 1	>2,00	m
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12	V		20,0	°C

Laborbestimmung

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
E. coli	DIN EN ISO 9308-3 (K13) 1999-07 R		1800 ¹⁾	10	KBE/100 ml
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-1 (K14) 1999-07 R		700 ¹⁾	10	KBE/100 ml

Interpretation:

Das Wasser ist zum Baden geeignet.
 Die Maßnahmewerte werden eingehalten.


Hinweise:

1) Maßnahmewert nach § 7 Abs. 2 BadegewLVO M-V, Maßnahmen bei hohen Einzelwerten.
 Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt nach dem Ende jeder Badesaison auf Grundlage der Analysenergebnisse der diesjährigen und der drei vorangegangenen Badesaisons.

* Grenzwertverletzung

Dr. Oliver Duty
 Prüfleiter Wasserhygiene

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 06.07.2023
 Er ist ohne Unterschrift gültig.



Labornummer:

04.07.2023
 23GUW
 04434-01

Probenahmeprotokoll
Untersuchungsauftrag
Badegewässer
 nach BadegewLVO M-V 2008
 gemäß DIN EN ISO 19458

erteilt von Landkreis Rostock Gesundheitsamt Am Wall 3 - 5 18273 Güstrow Tel. (03843) 755 - 53240 Fax (03843) 755 - 53804	
Entnahmedatum <i>4.7.2023</i>	Uhrzeit <i>9:40</i>
Eingang	
ZID (Code)	25000088000000002607

Badegewässer: Schlieffenberger See **Badestellen-Nr.:** 330
Ort: Niegleve

Besichtigungsprüfung

Verschmutzung

- Wasser
- Uferbereich

durch _____

Algenvorkommen

- kein/gering
- Massenvermehrung von Cyanobakterien
- Massenvermehrung von Makroalgen
-

Bestimmungen vor Ort

Wassertemperatur (°C)	<i>20,0</i>
pH-Wert	<i>8,53</i>
Sichttiefe (m)	<i>>2,0</i>
Färbung	<i>farblos</i>
Trübung, visuell	<i>keine</i>
Lufttemperatur (°C)	<i>15,1</i>
Windstärke (1-12)	<i>1-2</i>
Windrichtung	<i>W</i>
Seegang	<i>/</i>
Anzahl der Badegäste	<i>/</i>

Badeverbot: ja seit: _____ Grund: _____

Bemerkung: _____

Analysenumfang

- mikrobiologische Untersuchung
- mikroskopische Untersuchung
-

Kostenträger

Unterschrift:

Amt Krakow am See, Gemeinde Lalendorf Markt 2 18292 Krakow am See, Stadt
--

Probenehmer Hafemann Unterschrift:

Hafemann